

R2.08 -Métrologie

Composante
Institut universitaire de technologie d'Angoulême

Présentation

Description

UMMT & Incertitudes :

- Gamme de contrôle
- PV de contrôle, conformité d'une pièce
- Incertitude du processus de mesure avec des moyens de contrôle simples

Objectifs

Apprentissages critiques

AC13.01 : Identifier les contraintes de réalisation à partir d'une pré-étude

AC13.02 : Choisir des solutions techniques adaptées aux contraintes de réalisation

AC13.03 : Mettre en œuvre les outils métiers pour produire une solution simple, réelle ou numérique, qui répond aux spécifications et à la pré-étude

AC13.04 : Elaborer des documents métiers pour des pièces/systèmes simples en mettant en œuvre les outils ad hoc

Heures d'enseignement

TP	TP	15h
----	----	-----

Pré-requis obligatoires

Prérequis

R1.06 : Outils pour l'ingénierie

R1.08 : Métrologie

R2.06 : Outils pour l'ingénierie